

Affectation des systèmes d'indication

Accessoires	comprend			
	Amplificateur de mesure	Logiciel	Transmetteur de PMH	Capteur de pression
CT 159.01 Système d'indication électronique pour CT 159				
CT 159.03 Capteur de pression et transmetteur de PMH pour CT 150 / CT 152				
CT 159.04 Capteur de pression et transmetteur de PMH pour CT 151				
CT 159.05 Capteur de pression et transmetteur de PMH pour CT 153				
CT 100.13 Système d'indication électronique pour CT 110				
CT 100.14 Capteur de pression pour CT 100.20				
CT 100.15 Capteur de pression pour CT 100.23				
CT 100.16 Capteur de pression pour CT 100.22				
CT 300.09 Système d'indication électronique pour CT 300				
CT 300.16 Capteur de pression et transmetteur de PMH pour CT 300.03				
CT 300.17 Capteur de pression et transmetteur de PMH pour CT 300.04				
CT 300.18 Capteur de pression et transmetteur de PMH pour CT 300.05				
CT 400.09 Système d'indication électronique pour CT 400				
CT 400.16 Capteur de pression et transmetteur de PMH pour CT 400.01				
CT 400.17 Capteur de pression et transmetteur de PMH pour CT 400.02				